



## MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

### 1.GENERALITATI

Prezenta documentație tehnică, a fost întocmită la solicitarea Orasului Turceni, cu sediul în Orasul Turceni, Str. Muncii , Nr.12, Jud. Gorj, pentru obținerea în conformitate cu prevederile legii 50/1991, republicată cu completările și modificările ulterioare, a autorizației de construire în Orasul Turceni, Str. Muncii, Nr.12 , județul Gorj, la sediul Primariei din Orasul Turceni , în vederea executării lucrărilor de "MODIFICARE ACCES INTRARE BIROU SI ANEXE".

La baza executării documentației tehnice se află :

- Certificatul de Urbanism nr. 20 din 28.03.2016, eliberat de către Primăria Oras Turceni .
  - Raport de Expertiză Tehnică de Calitate Nr. pentru cerințele de rezistență și stabilitate, conform Legii nr.50/1991, Legii nr.10/1995, P100-1/2013, P100-3/2008 – Cod de evaluare seismica a clădirilor existente, HG 925/1995.
- Lucrările propuse a fi executate se încadrează în lucrări de modificare.

### 2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

#### 2.1. AMPLASAMENT

Terenul este aliniat la str. Muncii din Orasul Turceni

Vecinătățile amplasamentului sunt urmatoarele :

- la nord : Casa de Cultura Oras Turceni;
- la sud : Teren liber
- la est : Teren liber;
- la vest : Str. Muncii;

#### 2.2. CARACTERISTICI GENERALE ALE CLADIRII EXISTENTE

În baza Cod de Proiectare Seismic - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri – indicativ P100-1/2013 si P100 – 3/2008), imobilul se incadreaza in prevederile prescriptiilor din punct de vedere seismic , din cap. III "Actiunea seismica" subcap.3.1.

- Zona seismică de calcul :ag = 0,15
- Perioada de colț :Tc= 0,7 sec
- Clasa de importanță :III
- Categoria de importanță « C »
- Grad de intensitate seismică : VII
- zona climatică : « B » - cf. STAS 10101/21 - 92
- zona eoliană : « A » - cf. STAS 10101/21 - 90
- greutate de referință zăpadă : gz = 1,20 KN/mp ;
- presiunea dinamică de bază vînt : gv = 0,30 KN/mp ;



## 2.3. CARACTERISTICI SPECIFICE ALE CLADIRII EXISTENTE

- Număr de nivele : Demisol, Parter, Etaj 1 si mansarda ;
- Destinația spațiilor : Sediu administrativ primarie ( birouri )

### SITUATIA EXISTENTĂ

Lucrarile de execuție pentru imobilul existent, au fost executate în anii 1995 - 1996 avind la bază un proiect tehnic de execuție detaliu Pr. Nr. 5 / 1994 proiectant fiind S.C. Sectia de Proiectare Judeteana S.R.L. Tg - Jiu, înainte de intrarea în vigoare a normativelor moderne de protecție seismică.

Beneficiarul deține cartea tehnică a construcției, întocmită după finalizarea lucrarilor.

Modelarea structurală a construcției existente a fost realizată din zidărie confinată din cărămidă, cu centuri, grinzi, stilpi și simburi.

Planșeele peste fiecare nivel în parte sunt executate din beton armat monolit marca BC15 cu ciment PA35 .

Armarea a fost facuta otel tip OB 37 si PC52.

Fundatiile sunt de tip continuu din beton simplu și armat monolit cu centuri la cota inferioara ( - 3,15 ) și cota superioara ( -0,05 )

Acoperișul este realizat din lemn cu învelitoare din țiglă ;

La data cînd a fost examinată construcția, s-a constat ca a fost respectat proiectul initial.

Dupa executarea construcției unde funcționează sediul Primariei, a mai fost executata o extindere cu parter și etaj ce adăpostește la parter C.T. și garaj iar la etaj spatiu pentru arhivare.

Documentația pentru extindere a fost facuta de același proiectant fiind respectate actele normative în vigoare la aceea data.

### LUCRĂRI NOI PROPUSE

#### Evaluare « E1 »

În urma vizualizațiilor directe și a observațiilor de la fața locului, se poate concluziona că obiectivul existent, a avut o comportare bună în timp, lucru ce nu evidențiază degradări sau alte deficiențe având în vedere că aceasta construcție este relativ nouă.

Din punct de vedere al evaluării analitice « E2 » se poate concluziona că nu este cazul unei astfel de evaluări.

In conformitate cu concluziile din raportul de expertiza tehnică, structura de rezistență a clădirii se încadrează în prevederile prescripțiilor din punct de vedere seismic ( P100 - 1/2013 și P100 - 3/2008).

Beneficiarul construcției supuse evaluărilor structurale, își propune o modificare structurală în vederea obținerii unor accese la spațiile anexe prin a două ferestre de la etaj 1 și mansarda și în înlocuirea lor cu uși de acces de pe palierile intermediare ale scării ; deasemeni terasa necirculabilă de pe etajul 1 se va transforma în terasa circulabilă sens în care se va înlocui învelitoarea bituminoasă cu mozaic de marmură și se vor monta parapeti de protecție din inox.



Având în vedere datele culese din teren și deasemeni având la dispoziție raportul de expertiză tehnică, proiectantul a putut face o evaluare corectă necesară întocmirii proiectului respectiv.

Positionarea ferestrelor care vor fi inlocuite se regasesc in plansa A2 si A3. Dupa cum urmeaza :

Fereastra de la parter, se gaseste amplasata in casa scarii , intre axele 4 si 5 adiacent axului E- longitudinal.

Parterului este materializat intre cotele  $\pm 0,00$  si  $+ 3,30$ .

Fereastra de la etaj 1, se gaseste amplasata in casa scarii , intre axele 4 si 5 adiacent axului E- longitudinal.

Etajul 1 este materializat intre cotele  $+ 3,30$  si  $6,10$ .

Accesul intre birourile nou realizate se va face de pe podetele scarii respectiv cotele  $+1,75$  si  $+ 4,70$ .

Deoarece cele doua usi care se vor monta, intersecteaza centurile de la fiecare nivel , este necesara sectionarea centurilor din beton armat din dreptul fiecarei ferestre.

Se atrage atentia ca in dreptul ferestrelor, centurile au fost tratate de catre proiectantul initial ca centura – buiandrug ( vezi BC 9 din pls. R 24 / pr. 5/ 1994).

Lucrarile de sectionare a centurilor se vor face respectind procedurile descrise de catre proiectant.

Se face precizarea ca centurile – buiandrugi sunt continui, executate initial din beton armat monolit cu beton marca BC15 si armate cu otel OB37 si Pc52 ( vezi marcile 275 si 277 din pls. R24 ).

Din plansele R11 si R13 din proiectul de executie initial , dimensiunea centurii este de  $25 \times 40$  cm ( vezi sect. 1 – 1 si 5 - 5 )

Procedura de executare a sectionarii celor doua centuri – buiandrugi va fi urmatoarea :

- centurile se vor sprijini in mod obligatoriu ;

- sectonarile se vor face la fila cu peretele dupa ce va fi inlaturata tencuiala ;

- se atrage atentia ca armatura nu va fi sectionata ;**

- Dupa inlaturarea betonului din centura - buiandrug, se va proceda la tratarea suprafetei de dupa sectionare astfel :

- se va largii suprafata de  $25 \times 40$  cm cu ca. 5m in peretii laterali;

- se va buciarda suprafata respectiva ;

- armatura se va indoi la  $90^\circ$  ( armatura de jos se indoie spre in sus iar armatura de sus se va indoi spre in jos) ;armaturile care se vor indoi vor avea lungimea de 35 cm ;

- suprafata de dupa sectionare se va trata cu mortar de ciment M 100;

- Sectionarea betonului se va face cu scule si diszpitive adeqvate.

NU se vor utiliza unelte care sa produca socuri si vibratii.

### **3 .CONCLUZII**

Prin realizarea lucrarilor propuse, in conformitate cu conditiile impuse prin raportul de expertiza tehnica, precum si a solutiilor impuse de catre proiectant – **NU VA FI AFECTATA STRUCTURA DE REZISTENTA, STABILITATEA SI DURABILITATEA CLADIRII EXISTENTE.**

#### **4.IN ATENTIA BENEFICIARULUI**

Prezenta documentatie NU tine loc de autorizatie de construire.

Lucrarile propuse se vor executa in baza unui proiect tehnic, intocmit de catre un proiectant de specialitate autorizat, iar lucrările de execuție se vor face numai cu personal calificat și cu experiență în domeniu.

Prin grija constructorului tot personalul lucrator din sănătate, va fi instruit în sensul cunoașterii și respectării normelor de protecție a muncii și de stingere a incendiilor .

ÎNTOCMIT

ING. BOSTINA VLAD.

PR. FIERASCU D.

